



⚠️ お気を付けてください！


ヨコ型改修ドレンの設置

(タテ / ヨコ兼用型含)

不適切な設置による**漏水事故**が報告されています。

⚠️ **ホースが下向きに配置されていない！**

⚠️ **ホースが排水管の壁に当たっている！**



推奨設置方法

ホースが下向きになるよう、排水管にしっかりと差し込んでください

